

## 군서초 공기정화장치 유지관리 결과보고

### 1. 유지관리대상 제품현황

#### 가. 공기순환기

제조업체	규 격	설치대수	비고
하나에너지	400CMH	30대	스탠드형

### 2. 유지관리서비스 실시현황


#### 가. 공기순환기(스탠드)

규 격	현 황	유지업무	비 고
400CMH	30대	헤파필터1개 X 30 = 30개 프리필터2개 X 30 = 60개	필터교체
합계	30대	필터교체	완료

뒷면 작업 사진 첨부

## 공기정화장치 유지관리 현장 사진

공기순환기 교체용 새필터




공기순환기 필터 교체 작업






공기순환기 필터 교체 작업



공기순환기 급배기구 점검



### 공기순환기 소독작업



### 공기순환기 폐필터 수거 정리





## 공기순환기 작동 및 기능점검

